









ZIEHL-ABEGG
3-100V 210W 1.50Hz P1.1 NW 55°C 134628
1.8A 2000RPM COBY 0.25
IP54 THCL155
NICHT SPANNUNGSREGELBAR

ErP 2013 (N58)
N=58,5
134628
 $\eta_{statA}=48,4\%$

RN31C-20K 3,1R 30276619

13 kg
T011
Made in Germany
CE
2.0.0004.1

$\eta_{statA} = 48,4\%$

 $\eta_{statA} = 48,4\%$



Глава 9 - Профилактическое обслуживание

*Вентилятор
силового
преобразователя*

- 4 Вентиляторы должны быть заменены после наработки в 40 000 часов. Нарботка вентиляторов может быть считана с помощью ECT.

После замены вентилятора необходимо сбросить счетчик отработанных часов.

Переключить ECT в режим [Параметры], выбрать [Control IT \ Out \ Conv_ConverterFanControl#], команда Fan#RunningHours.

Более подробное описание содержится в Инструкции по эксплуатации силового преобразователя UNL14300 в Приложении В Общие приложения, раздел В04 – 01 Модуль преобразователя на диске.

*Вентилятор на
двери секции +ER*

- 5 Вентилятор следует заменить при наработке примерно 25 000 ч.